

Fresa a bandiera revisionata Bisso (Table cutters)



Fresa a bandiera Bisso
Fresa revisionata
Banco rettificato
Eccellenti condizioni.
Banco azionato da pistone idraulico
.Inclinazione manuale del mandrino di 90° per l'esecuzione di tagli inclinati.
Disco fino a 600 mm

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Fresa a bandiera Bisso

Fresa revisionata
Banco rettificato

Banco azionato da pistone idraulico.
Inclinazione manuale del mandrino di 90° per l'esecuzione di tagli inclinati

Eccellenti condizioni.
Disco fino a 600 mm